

### ***Tür nach Crash Mitte/hinten (TUERMH)***

**Rekord:** LKWB

**Label:** Tür nach Crash Mitte/hinten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

ACHTUNG! Diese Variable ist nur bei Personentransporten zu codieren! Ist dies der Fall, so ist anzugeben, ob mindestens eine mittlere/hintere Tür nach dem Unfall offenstand (Code 3), d.h. beim Crash gewaltsam geöffnet wurde oder klemmt (Code 4) oder noch alle voll funktionsfähig waren (Code 5).

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 3 - mindestens 1 Tür offen
- 4 - mindstens 1 Tür klemmt
- 5 - voll funktionsfähig
- 9 - unbekannt

### ***Änderungen im Datensatz (LKWB) (LKWBAEND)***

**Rekord:** LKWB

**Label:** Änderungen im Datensatz (LKWB)

**Gültigkeitszeitraum:** 2010-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 1

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - keine Änderung seit letztem Abzug
- 1 - Änderung seit letztem Abzug

### ***Zweirad allgemein (ZWEIRAD)***

Der Datensatz "Zweirad" enthält die fahrzeugspezifischen Daten von Zweirädern und Informationen zu deren Beschädigungen. Er wird für jedes am Unfall beteiligtes Zweirad einmal angelegt. Zur Identifikation dienen Fallnummer und Beteiligtennummer.

### ***Fallnummer (FALL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Fallnummer

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99999999

**Beschreibung:**

Alle Unfälle eines Jahres werden anhand der chronologischen Reihenfolge durchnummeriert. Anhand der Fallnummer erfolgt die Zuordnung der Datensätze zu einem Unfall. Sie stellt in allen Datensätzen die erste Schlüsselvariable dar. Die Fallnummern der GIDAS-Datenbank setzen sich aus der Region (1 für Dresden, 30 für Hannover), dem Jahr (zweistellig) und einer vierstelligen, durchlaufenden Nummer zusammen (Beispiel: 1020472 steht für den 472. in Dresden aufgenommenen Fall im Jahre 2002).

**Definierte Ausprägungen:**

Keine.

### ***Beteiligtennummer (BETNR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Beteiligtennummer

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Alle Beteiligten eines Falles werden fortlaufend durchnummeriert. Dabei gelten sowohl Fahrzeuge als auch Fußgänger als Beteiligte. Die Beteiligtennummer dient der eindeutigen Zuordnung eines Datensatzes innerhalb der Datenbank und ist jeweils gemeinsam mit der Fallnummer als erstes angegeben. Alle Records eines Beteiligten müssen die gleiche Beteiligtennummer aufweisen.

**Definierte Ausprägungen:**

Keine.

### ***Zweiradart (ZWART)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Zweiradart

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 3 - 15

**Beschreibung:**

Ein Fahrrad mit einem Hilfsmotor ist ein sogenanntes Leichtmofa, erkennbar an seinem fahrradähnlichem Aussehen. Ein Mofa wird über ein Kurbelsystem angetreten, ein Mokick über einen Kickstarter. Ein Moped verfügt über einen elektrischen Anlasser. Beim Vorhandensein mehrere Systeme wird das jeweilig technisch weiter entwickelte codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

- 3 - Fahrrad
- 4 - Leichtmofa
- 5 - Mofa
- 6 - Moped, Mokick
- 7 - Kleinkraftrad
- 8 - andere
- 9 - unbekannt
- 10 - Leichtkraftrad
- 11 - Motorrad
- 12 - Roller bis 80 ccm
- 13 - Roller über 80 ccm
- 14 - Krad mit Beiwagen
- 15 - Trike

***Reifengröße vorn (vollständig) (REIFGV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifengröße vorn (vollständig)

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** Keine Angabe.



**Beschreibung:**

Die Reifengröße kann der Aufschrift auf dem Reifen entnommen werden und wird hier in Klarschrift angegeben.

**Definierte Ausprägungen:**

Keine.

***Reifengröße hinten (vollständig) (REIFGH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifengröße hinten (vollständig)

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** Keine Angabe.



**Beschreibung:**

Die Reifengröße kann der Aufschrift auf dem Reifen entnommen werden und wird hier in Klarschrift angegeben.

**Definierte Ausprägungen:**

Keine.

***Reifengröße Beiwagen (REIFGB)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifengröße Beiwagen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** Keine Angabe.



**Beschreibung:**

Die Reifengröße kann der Aufschrift auf dem Reifen entnommen werden und wird hier in Klarschrift angegeben.

Ist kein Beiwagen vorhanden, so wird hier „entfällt“ eingetragen. Dies kann auch durch die Eingabe einer „0“ per Eingabelogik erfolgen.

**Definierte Ausprägungen:**

Keine.

***Profiltiefe vorn (PROFTIV)***

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Profiltiefe vorn

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Die Profiltiefe ist an mehreren Stellen des Reifens mit dem Profiltiefemesser zu messen. Angegeben wird die minimale Profiltiefe des Reifens in mm.

**Definierte Ausprägungen:**

99 - unbekannt

### ***Profiltiefe hinten (PROFTIH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Profiltiefe hinten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Die Profiltiefe ist an mehreren Stellen des Reifens mit dem Profiltiefemesser zu messen. Angegeben wird die minimale Profiltiefe des Reifens in mm.

**Definierte Ausprägungen:**

99 - unbekannt

### ***Profiltiefe Beiwagen (PROFTIB)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Profiltiefe Beiwagen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Die Profiltiefe ist an mehreren Stellen des Reifens mit dem Profiltiefemesser zu messen. Angegeben wird die minimale Profiltiefe des Reifens in mm.

**Definierte Ausprägungen:**

88 - entfällt, kein Beiwagen

99 - unbekannt

### ***Reifendruck vorn (REIFDRV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifendruck vorn

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

## **Codebookexport – GIDAS2010**

Der Reifendruck wird nach dem Unfall gemessen. Dieser gemessene Wert wird angegeben, d.h. es wird der Luftdruck nach dem Unfall eingetragen. Bei der Eingabe wird der gemessene Wert mit 10 multipliziert, um Kommastellen zu vermeiden. So ist z.B. für 1,8 bar 18 eingetragen.

### **Definierte Ausprägungen:**

99 - unbekannt

## ***Reifendruck hinten (REIFDRH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifendruck hinten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

### **Beschreibung:**

Der Reifendruck wird nach dem Unfall gemessen. Dieser gemessene Wert wird angegeben, d.h. es wird der Luftdruck nach dem Unfall eingetragen. Bei der Eingabe wird der gemessene Wert mit 10 multipliziert, um Kommastellen zu vermeiden. So ist z.B. für 1,8 bar 18 eingetragen.

### **Definierte Ausprägungen:**

99 - unbekannt

## ***Reifendruck Beiwagen (REIFDRB)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifendruck Beiwagen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

### **Beschreibung:**

Der Reifendruck wird nach dem Unfall gemessen. Dieser gemessene Wert wird angegeben, d.h. es wird der Luftdruck nach dem Unfall eingetragen. Bei der Eingabe wird der gemessene Wert mit 10 multipliziert, um Kommastellen zu vermeiden. So ist z.B. für 1,8 bar 18 eingetragen.

### **Definierte Ausprägungen:**

88 - entfällt, kein Beiwagen

99 - unbekannt

## ***Lenkerform (LENKF)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Lenkerform

**Gültigkeitszeitraum:** 2005-01-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 10

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Beschreibung:**

Hier wird die Formgebung des Lenkers angegeben. Für Ansichten der einzelnen Ausprägungen sind Bilder hinterlegt.

### **Definierte Ausprägungen:**

1 - Lenker o.n.A.

3 - gerade



4 - Tourenlenker

5 - Rennlenker



6 - Chopper



7 - Horn-Bar-Lenker



8 - andere

9 - unbekannt

10 - Multifunktionslenker

***Art der Schaltung (ZSCHALT)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Art der Schaltung

**Gültigkeitszeitraum:** 2005-01-01

**Gültiger Bereich:** 2 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 2 - keine Schaltung
- 3 - Schaltgetriebe
- 4 - Automatikgetriebe
- 5 - Nabenschaltung
- 6 - Kettenschaltung
- 7 - kombinierte Naben-Kettenschaltung
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

***eingelegter Gang (GANG)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** eingelegter Gang

**Gültigkeitszeitraum:** 2005-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 99 - unbekannt

***Reifencode DOT-Nr. vorn (DOTV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifencode DOT-Nr. vorn

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** Keine Angabe.





**Beschreibung:**

Der DOT-Code ist eine weltweit einheitliche Schlüsselnummer für den Reifen, welcher u.a. der Hersteller und das Reifenalter entnommen werden kann. Diese DOT-Nr. ist hier anzugeben. Die ersten beiden Buchstaben bezeichnen den Hersteller, die letzten 3 bzw. 4 Zahlen das Herstellungsdatum des Reifens. Reifen mit 3stelligem Herstellungsdatum wurden vor dem Jahr 2000 fabriziert, von den letzten 3 Ziffern weisen dabei die ersten beiden auf die Produktionswoche und die letzte Ziffer auf das Jahr hin. 4-stellige Angaben enthalten ebenfalls die Produktionswoche (ersten beiden Ziffern) und das Jahr (letzten beiden Ziffern).

Bei einem Dunlop Sport Super D 4 z.B. wurde beispielsweise folgende DOT-Nr. erfasst: DN MP 02V 197. Der Reifen wurde in der 19. Kalenderwoche des Jahres 1997 hergestellt.

Die DOT-Nummer ist IMMER ohne Leerstellen zu codieren!

**Definierte Ausprägungen:**

Keine.

***Zweiradanhänger mitgeführt (ZWANH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Zweiradanhänger mitgeführt

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Beschreibung:**

Bei Zweiradanhängern wird kein zusätzlicher Record 14 angelegt. Bei flüchtigen Fahrzeugen oder unbekannt ist davon auszugehen, dass kein Anhänger mitgeführt wurde.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - ja
- 2 - nein
- 9 - unbekannt

### ***Reifencode DOT-Nr. hinten (DOTH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifencode DOT-Nr. hinten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** Keine Angabe.



### **Beschreibung:**

Der DOT-Code ist eine weltweit einheitliche Schlüsselnummer für den Reifen, welcher u.a. der Hersteller und das Reifenalter entnommen werden kann. Diese DOT-Nr. ist hier anzugeben. Die ersten beiden Buchstaben bezeichnen den Hersteller, die letzten 3 bzw. 4 Zahlen das Herstellungsdatum des Reifens. Reifen mit 3stelligem Herstellungsdatum wurden vor dem Jahr 2000 fabriziert, von den letzten 3 Ziffern weisen dabei die ersten beiden auf die Produktionswoche und die

## **Codebookexport – GIDAS2010**

letzte Ziffer auf das Jahr hin. 4-stellige Angaben enthalten ebenfalls die Produktionswoche (ersten beiden Ziffern) und das Jahr (letzten beiden Ziffern). Bei einem Dunlop Sport Super D 4 z.B. wurde beispielsweise folgende DOT-Nr. erfasst: DN MP 02V 197. Der Reifen wurde in der 19. Kalenderwoche des Jahres 1997 hergestellt.

Die DOT-Nummer ist IMMER ohne Leerstellen zu codieren!

### **Definierte Ausprägungen:**

Keine.

### ***Reifencode DOT-Nr. Beiwagen (DOTB)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifencode DOT-Nr. Beiwagen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** Keine Angabe.



### **Beschreibung:**

Der DOT-Code ist eine weltweit einheitliche Schlüsselnummer für den Reifen, welcher u.a. der Hersteller und das Reifenalter entnommen werden kann. Diese DOT-Nr. ist hier anzugeben. Die ersten beiden Buchstaben bezeichnen den Hersteller, die letzten 3 bzw. 4 Zahlen das Herstellungsdatum des Reifens. Reifen mit 3stelligem Herstellungsdatum wurden vor dem Jahr 2000 fabriziert, von den letzten 3 Ziffern weisen dabei die ersten beiden auf die Produktionswoche und die

## **Codebookexport – GIDAS2010**

letzte Ziffer auf das Jahr hin. 4-stellige Angaben enthalten ebenfalls die Produktionswoche (ersten beiden Ziffern) und das Jahr (letzten beiden Ziffern). Bei einem Dunlop Sport Super D 4 z.B. wurde beispielsweise folgende DOT-Nr. erfasst: DN MP 02V 197. Der Reifen wurde in der 19. Kalenderwoche des Jahres 1997 hergestellt.

Die DOT-Nummer ist IMMER ohne Leerstellen zu codieren!

Ist die DOT-Nummer des Beiwagens nicht bekannt, so ist „unbekannt“ (Eingabelogik mit Setzen einer „9“) zu codieren.

Ist kein Beiwagen vorhanden, so wird hier „entfällt“ eingetragen. Dies kann auch durch die Eingabe einer „0“ per Eingabelogik erfolgen.

### **Definierte Ausprägungen:**

Keine.

## ***Reifen eckig vorn (REIFEV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifen eckig vorn

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

### **Beschreibung:**

Fährt z.B. ein Motorrad sehr viel Autobahn, dann kommt es aufgrund der aufrechten Fahrweise (keine Kurvenfahrten) dazu, dass die Lauffläche des Reifens flach verschlissen wird und sich dadurch am Übergang zur Reifenflanke eine deutlich erkennbare Kante (oder Ecke) bildet.

### **Definierte Ausprägungen:**

1 - ja

2 - nein

9 - unbekannt

## ***Reifen eckig hinten (REIFEH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifen eckig hinten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

### **Beschreibung:**

Fährt z.B. ein Motorrad sehr viel Autobahn, dann kommt es aufgrund der aufrechten Fahrweise (keine Kurvenfahrten) dazu, dass die Lauffläche des Reifens flach verschlissen wird und sich dadurch am Übergang zur Reifenflanke eine deutlich erkennbare Kante (oder Ecke) bildet.

### **Definierte Ausprägungen:**

1 - ja

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 2 - nein
- 9 - unbekannt

### ***Reifen eckig Beiwagen (REIFEB)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifen eckig Beiwagen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Fährt z.B. ein Motorrad sehr viel Autobahn, dann kommt es aufgrund der aufrechten Fahrweise (keine Kurvenfahrten) dazu, dass die Lauffläche des Reifens flach verschlissen wird und sich dadurch am Übergang zur Reifenflanke eine deutlich erkennbare Kante (oder Ecke) bildet.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - ja
- 2 - nein
- 9 - unbekannt

### ***Zustand Reifen vorn (PROFBIV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Zustand Reifen vorn

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Mängel am Reifen werden vom Team klarschriftlich erhoben und dokumentiert. Zur besseren Auswertemöglichkeit werden diese in folgender Codierung zusammengefasst und in die Datenbank übertragen:

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - Mängel o.n.A.
- 2 - keine Mängel
- 3 - einseitig abgefahren
- 4 - Kanten abgefahren
- 5 - Mitte abgefahren
- 6 - alt, porös
- 9 - unbekannt

### ***Zustand Reifen hinten (PROFBIIH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Zustand Reifen hinten

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Mängel am Reifen werden vom Team klarschriftlich erhoben und dokumentiert. Zur besseren Auswertemöglichkeit werden diese in folgender Codierung zusammengefasst und in die Datenbank übertragen:

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - Mängel o.n.A.
- 2 - keine Mängel
- 3 - einseitig abgefahren
- 4 - Kanten abgefahren
- 5 - Mitte abgefahren
- 6 - alt, porös
- 9 - unbekannt

### ***Zustand Reifen Beiwagen (PROFBIB)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Zustand Reifen Beiwagen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Mängel am Reifen werden vom Team klarschriftlich erhoben und dokumentiert. Zur besseren Auswertemöglichkeit werden diese in folgender Codierung zusammengefasst und in die Datenbank übertragen:

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Mängel o.n.A.
- 2 - keine Mängel
- 3 - einseitig abgefahren
- 4 - Kanten abgefahren
- 5 - Mitte abgefahren
- 6 - alt, porös
- 9 - unbekannt

### ***Zweirad beschädigt (ZBESCH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Zweirad beschädigt

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Ein Fahrzeug ist immer dann als beschädigt anzusehen, wenn mindestens eines der im Erhebungsbogen aufgeführten Fahrzeugteile beschädigt wurde oder hier ein Kontakt stattgefunden hat.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - ja
- 2 - nein
- 9 - unbekannt

***Zweirad überrollt (ZROLL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Zweirad überrollt

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Ein Zweirad gilt auch dann bereits als überrollt, wenn es auf der Fahrbahn liegend von einem blockierenden Reifen vor diesem hergeschoben wurde und dabei zumindest teilweise unter den Reifen geriet.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - ja
- 2 - nein
- 9 - unbekannt

***Kraftstoff ausgelaufen (BENZIN)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Kraftstoff ausgelaufen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Kraftstoffverlust wird immer eingetragen, wenn er aufgetreten ist, unabhängig davon, ob er als Folge einer unfallbedingten Beschädigung oder lediglich durch die Schräglage auftrat.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - ja
- 2 - nein
- 3 - Tank
- 4 - Einfüllstutzen
- 5 - Leitung
- 6 - Vergaser
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

***Reifen vorn (REIFV)***



## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifen vorn

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

## ***Reifen vorn Ursache (REIFVU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifen vorn Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23



## **Codebookexport – GIDAS2010**

24 - Beteiligter 24  
25 - Beteiligter 25  
26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Felge vorn (FELGV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Felge vorn

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

***Felge vorn Ursache (FELGVU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Felge vorn Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Speichen vorn (SPEICHV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Speichen vorn

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Speichen vorn Ursache (SPEICHVU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Speichen vorn Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Schutzblech vorn (SBLECHV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Schutzblech vorn

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Schutzblech vorn Ursache (SBLECHVU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Schutzblech vorn Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25

## **Codebookexport – GIDAS2010**

26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Gabel vorn (GABELV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gabel vorn

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

### ***Gabel vorn Ursache (GABELVU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Label:** Gabel vorn Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Tauchrohr vorn links (TAUCHL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Tauchrohr vorn links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Tauchrohr vorn links Ursache (TAUCHLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Tauchrohr vorn links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10



## **Codebookexport – GIDAS2010**

11 - Beteiligter 11  
12 - Beteiligter 12  
13 - Beteiligter 13  
14 - Beteiligter 14  
15 - Beteiligter 15  
16 - Beteiligter 16  
17 - Beteiligter 17  
18 - Beteiligter 18  
19 - Beteiligter 19  
20 - Beteiligter 20  
21 - Beteiligter 21  
22 - Beteiligter 22  
23 - Beteiligter 23  
24 - Beteiligter 24  
25 - Beteiligter 25  
26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Tauchrohr vorn rechts (TAUCHR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Tauchrohr vorn rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

## **Codebookexport – GIDAS2010**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

## ***Tauchrohr vorn rechts Ursache (TAUCHRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Tauchrohr vorn rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28

## **Codebookexport – GIDAS2010**

29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Gabel vorn Standrohr (STAND)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gabel vorn Standrohr

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

### ***Gabel vorn Standrohr Ursache (STANDU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gabel vorn Standrohr Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Lenker links (LENKERL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Lenker links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Lenker links Ursache (LENKERLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Lenker links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Lenker rechts (LENKERR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Lenker rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Lenker rechts Ursache (LENKERRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Lenker rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31

## **Codebookexport – GIDAS2010**

32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Gepäckkorb vorn (KORBV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gepäckkorb vorn

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

### ***Gepäckkorb vorn Ursache (KORBVU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gepäckkorb vorn Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.



## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier

## **Codebookexport – GIDAS2010**

98 - andere

99 - unbekannt

### ***Scheinwerfer (SCHEINW)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Scheinwerfer

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Scheinwerfer Ursache (SCHEINWU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Scheinwerfer Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16

## **Codebookexport – GIDAS2010**

17 - Beteiligter 17  
18 - Beteiligter 18  
19 - Beteiligter 19  
20 - Beteiligter 20  
21 - Beteiligter 21  
22 - Beteiligter 22  
23 - Beteiligter 23  
24 - Beteiligter 24  
25 - Beteiligter 25  
26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Spiegel links (ZSPIEGL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Spiegel links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Spiegel links Ursache (ZSPIEGLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Spiegel links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Spiegel rechts (ZSPIEGR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Spiegel rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Spiegel rechts Ursache (ZSPIEGRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Spiegel rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

***Tank links (TANKL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Tank links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

***Tank links Ursache (TANKLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Tank links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19

## **Codebookexport – GIDAS2010**

20 - Beteiligter 20  
21 - Beteiligter 21  
22 - Beteiligter 22  
23 - Beteiligter 23  
24 - Beteiligter 24  
25 - Beteiligter 25  
26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Tank rechts (TANKR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Tank rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt



***Tank rechts Ursache (TANKRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Tank rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Motor links (ZMOTORL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Motor links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Motor links Ursache (ZMOTORLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Motor links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

***Motor rechts (ZMOTORR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Motor rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

***Motor rechts Ursache (ZMOTORRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Motor rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21

## **Codebookexport – GIDAS2010**

22 - Beteiligter 22  
23 - Beteiligter 23  
24 - Beteiligter 24  
25 - Beteiligter 25  
26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Auspuff links (PUFFL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Auspuff links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

***Auspuff links Ursache (PUFFLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Auspuff links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Auspuff rechts (PUFFR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Auspuff rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Auspuff rechts Ursache (PUFFRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Auspuff rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Pedale links (PEDALL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Pedale links



## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Pedale links Ursache (PEDALLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Pedale links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25

## **Codebookexport – GIDAS2010**

26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Pedale rechts (PEDALR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Pedale rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

### ***Pedale rechts Ursache (PEDALRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Label:** Pedale rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Fußrasten hinten links (RASTL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Fußrasten hinten links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Fußrasten hinten links Ursache (RASTLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Fußrasten hinten links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Fußrasten hinten rechts (RASTR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Fußrasten hinten rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

## **Codebookexport – GIDAS2010**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

## ***Fußrasten hinten re. Ursache (RASTRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Fußrasten hinten re. Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28

## **Codebookexport – GIDAS2010**

29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Rahmen (RAHMEN)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Rahmen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

### ***Rahmen Ursache (RAHMENU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Rahmen Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast



## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Sattel, Sitzbank (SATTEL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Sattel, Sitzbank

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Sattel, Sitzbank Ursache (SATTELU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Sattel, Sitzbank Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Blinklicht vorn links (BLINKVL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Blinklicht vorn links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Blinklicht vorn links Ursache (BLINKVLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Blinklicht vorn links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31

## **Codebookexport – GIDAS2010**

32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Blinklicht vorn rechts (BLINKVR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Blinklicht vorn rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

### ***Blinklicht vorn rechts Ursache (BLINKVRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Blinklicht vorn rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier

## **Codebookexport – GIDAS2010**

98 - andere

99 - unbekannt

### ***Blinklicht hinten links (BLINKHL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Blinklicht hinten links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Blinklicht hinten links Ursache (BLINKHLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Blinklicht hinten links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16

## **Codebookexport – GIDAS2010**

17 - Beteiligter 17  
18 - Beteiligter 18  
19 - Beteiligter 19  
20 - Beteiligter 20  
21 - Beteiligter 21  
22 - Beteiligter 22  
23 - Beteiligter 23  
24 - Beteiligter 24  
25 - Beteiligter 25  
26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

Blinklicht hinten rechts (BLINKHR)

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Blinklicht hinten rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation

## **Codebookexport – GIDAS2010**

5 - Abriss

9 - unbekannt

### ***Blinklicht hinten rechts Ursache (BLINKHRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Blinklicht hinten rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt

1 - Beteiligter 1

2 - Beteiligter 2

3 - Beteiligter 3

4 - Beteiligter 4

5 - Beteiligter 5

6 - Beteiligter 6

7 - Beteiligter 7

8 - Beteiligter 8

9 - Beteiligter 9

10 - Beteiligter 10

11 - Beteiligter 11

12 - Beteiligter 12

13 - Beteiligter 13

14 - Beteiligter 14

15 - Beteiligter 15

16 - Beteiligter 16

17 - Beteiligter 17

18 - Beteiligter 18

19 - Beteiligter 19

20 - Beteiligter 20

21 - Beteiligter 21

22 - Beteiligter 22

23 - Beteiligter 23

24 - Beteiligter 24

25 - Beteiligter 25

26 - Beteiligter 26

27 - Beteiligter 27

28 - Beteiligter 28

29 - Beteiligter 29

30 - Beteiligter 30

31 - Beteiligter 31

32 - Beteiligter 32

33 - Beteiligter 33

34 - Beteiligter 34

35 - Beteiligter 35



## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Rücklicht (RLICHT)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Rücklicht

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Rücklicht Ursache (RLICHTU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Rücklicht Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

***Gepäckträger links (TRAGL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gepäckträger links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

***Gepäckträger links Ursache (TRAGLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gepäckträger links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21

## **Codebookexport – GIDAS2010**

22 - Beteiligter 22  
23 - Beteiligter 23  
24 - Beteiligter 24  
25 - Beteiligter 25  
26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Gepäckträger rechts (TRAGR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gepäckträger rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

***Gepäckträger rechts Ursache (TRAGRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gepäckträger rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Packtasche links (PACKL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Packtasche links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Packtasche links Ursache (PACKLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Packtasche links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Packtasche rechts (PACKR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Packtasche rechts

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Packtasche rechts Ursache (PACKRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Packtasche rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25



## **Codebookexport – GIDAS2010**

26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Reifen hinten (REIFH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifen hinten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

### ***Reifen hinten Ursache (REIFHU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Label:** Reifen hinten Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Felge hinten (FELGH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Felge hinten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Felge hinten Ursache (FELGHU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Felge hinten Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10

## **Codebookexport – GIDAS2010**

11 - Beteiligter 11  
12 - Beteiligter 12  
13 - Beteiligter 13  
14 - Beteiligter 14  
15 - Beteiligter 15  
16 - Beteiligter 16  
17 - Beteiligter 17  
18 - Beteiligter 18  
19 - Beteiligter 19  
20 - Beteiligter 20  
21 - Beteiligter 21  
22 - Beteiligter 22  
23 - Beteiligter 23  
24 - Beteiligter 24  
25 - Beteiligter 25  
26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Speichen hinten (SPEICHH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Speichen hinten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

## **Codebookexport – GIDAS2010**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

## ***Speichen hinten Ursache (SPEICHHU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Speichen hinten Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28

## **Codebookexport – GIDAS2010**

29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Kettenschutz (KSCHUTZ)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Kettenschutz

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

### ***Kettenschutz Ursache (KSCHUTZU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Kettenschutz Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Gabel hinten (GABELH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gabel hinten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Gabel hinten Ursache (GABELHU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gabel hinten Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13



## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Schutzblech hinten (SBLECHH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Schutzblech hinten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Schutzblech hinten Ursache (SBLECHHU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Schutzblech hinten Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31

## **Codebookexport – GIDAS2010**

32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Verkleidung links (VERKLL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Verkleidung links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

### ***Verkleidung links Ursache (VERKLLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Verkleidung links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier

## **Codebookexport – GIDAS2010**

98 - andere

99 - unbekannt

### ***Verkleidung rechts (VERKLR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Verkleidung rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Verkleidung rechts Ursache (VERKLRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Verkleidung rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16

## **Codebookexport – GIDAS2010**

17 - Beteiligter 17  
18 - Beteiligter 18  
19 - Beteiligter 19  
20 - Beteiligter 20  
21 - Beteiligter 21  
22 - Beteiligter 22  
23 - Beteiligter 23  
24 - Beteiligter 24  
25 - Beteiligter 25  
26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Lenkerverkleidung links (VERLL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Lenkerverkleidung links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Lenkerverkleidung links Ursache (VERLLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Lenkerverkleidung links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34

## **Codebookexport – GIDAS2010**

35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Lenkerverkleidung rechts (VERLR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Lenkerverkleidung rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

### ***Lenkerverkleidung re. Ursache (VERLRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Lenkerverkleidung re. Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt  
1 - Beteiligter 1



## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

***Sichtschutz links (VERSL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Sichtschutz links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

***Sichtschutz links Ursache (VERSLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Sichtschutz links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19

## **Codebookexport – GIDAS2010**

20 - Beteiligter 20  
21 - Beteiligter 21  
22 - Beteiligter 22  
23 - Beteiligter 23  
24 - Beteiligter 24  
25 - Beteiligter 25  
26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Sichtschutz rechts (VERSR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Sichtschutz rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

1 - beschädigt o.n.A.  
2 - unbeschädigt  
3 - Wischspur/Kratzer  
4 - Deformation  
5 - Abriss  
9 - unbekannt

***Sichtschutz rechts Ursache (VERSRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Sichtschutz rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

### ***Beinschutz links (VERBL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Beinschutz links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Beinschutz links Ursache (VERBLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Beinschutz links Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21
- 22 - Beteiligter 22
- 23 - Beteiligter 23
- 24 - Beteiligter 24
- 25 - Beteiligter 25
- 26 - Beteiligter 26
- 27 - Beteiligter 27
- 28 - Beteiligter 28
- 29 - Beteiligter 29
- 30 - Beteiligter 30
- 31 - Beteiligter 31
- 32 - Beteiligter 32
- 33 - Beteiligter 33
- 34 - Beteiligter 34
- 35 - Beteiligter 35
- 36 - Beteiligter 36
- 37 - Beteiligter 37
- 38 - Beteiligter 38
- 39 - Beteiligter 39
- 50 - Straßenoberfläche
- 51 - Schutzplanke
- 52 - andere Objekte
- 53 - vorgeschädigt
- 54 - Graben, Wall
- 55 - Acker, Feld, Rasen
- 56 - Baum, Pfahl, Mast
- 57 - Mauer, Wand
- 58 - eigener Anhänger
- 59 - Tier
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

***Beinschutz rechts (VERBR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Beinschutz rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - Wischspur/Kratzer
- 4 - Deformation
- 5 - Abriss
- 9 - unbekannt

***Beinschutz rechts Ursache (VERBRU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Beinschutz rechts Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - Beteiligter 1
- 2 - Beteiligter 2
- 3 - Beteiligter 3
- 4 - Beteiligter 4
- 5 - Beteiligter 5
- 6 - Beteiligter 6
- 7 - Beteiligter 7
- 8 - Beteiligter 8
- 9 - Beteiligter 9
- 10 - Beteiligter 10
- 11 - Beteiligter 11
- 12 - Beteiligter 12
- 13 - Beteiligter 13
- 14 - Beteiligter 14
- 15 - Beteiligter 15
- 16 - Beteiligter 16
- 17 - Beteiligter 17
- 18 - Beteiligter 18
- 19 - Beteiligter 19
- 20 - Beteiligter 20
- 21 - Beteiligter 21

## **Codebookexport – GIDAS2010**

22 - Beteiligter 22  
23 - Beteiligter 23  
24 - Beteiligter 24  
25 - Beteiligter 25  
26 - Beteiligter 26  
27 - Beteiligter 27  
28 - Beteiligter 28  
29 - Beteiligter 29  
30 - Beteiligter 30  
31 - Beteiligter 31  
32 - Beteiligter 32  
33 - Beteiligter 33  
34 - Beteiligter 34  
35 - Beteiligter 35  
36 - Beteiligter 36  
37 - Beteiligter 37  
38 - Beteiligter 38  
39 - Beteiligter 39  
50 - Straßenoberfläche  
51 - Schutzplanke  
52 - andere Objekte  
53 - vorgeschädigt  
54 - Graben, Wall  
55 - Acker, Feld, Rasen  
56 - Baum, Pfahl, Mast  
57 - Mauer, Wand  
58 - eigener Anhänger  
59 - Tier  
98 - andere  
99 - unbekannt

### ***Öl ausgelaufen (OEL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Öl ausgelaufen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Ölverlust wird immer eingetragen, wenn er aufgetreten ist, unabhängig davon, ob er als Folge einer unfallbedingten Beschädigung oder lediglich durch die Schräglage auftrat.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - ja o.n.A.
- 2 - nein
- 3 - Einfüllstutzen
- 4 - Getriebe, Motor
- 5 - Vorderradgabel
- 6 - Kardanantrieb



## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 8 - andere
- 9 - unbekannt

### ***Flüssigkeit ausgelaufen (FLAUS)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Flüssigkeit ausgelaufen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Flüssigkeitsverlust wird immer eingetragen, wenn er aufgetreten ist, unabhängig davon, ob er als Folge einer unfallbedingten Beschädigung oder lediglich durch die Schräglage auftrat.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - ja
- 2 - nein
- 3 - Wasser, Kühlflüssigkeit
- 4 - Bremsflüssigkeit
- 5 - Batteriesäure
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

### ***Licht eingeschaltet (ZLICHTALT)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Licht eingeschaltet

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01 - 2009-12-31 00:00:00

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Es ist angegeben, ob an dem Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalles das Licht eingeschaltet war. Die Codes 6 und 7 sind ausschließlich für Fahrräder vorgesehen. Sind Akku und Dynamo eingeschaltet, ist 7 codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - ja
- 2 - nein
- 3 - Fahrlicht
- 4 - Fernlicht
- 9 - unbekannt

### ***Bremsentyp vorn (BREMSV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Bremsentyp vorn

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 2 - 9

**Beschreibung:**

Unabhängig von der Funktionsfähigkeit wird die Art der vorhandenen Bremse angegeben. Bei Fehlfunktion ist dies unter technische Mängel angegeben.

**Definierte Ausprägungen:**

- 2 - keine
- 3 - Reifenbremse
- 4 - Felgenbremse
- 5 - Trommelbremse
- 6 - Scheibe einfach
- 7 - Scheibe doppelt
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

### ***Bremsentyp hinten (BREMSH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Bremsentyp hinten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 2 - 10

**Beschreibung:**

Unabhängig von der Funktionsfähigkeit wird die Art der vorhandenen Bremse angegeben. Bei Fehlfunktion ist dies unter technische Mängel angegeben.

**Definierte Ausprägungen:**

- 2 - keine
- 3 - Rücktritt
- 4 - Felgenbremse
- 5 - Trommelbremse
- 6 - Scheibe einfach
- 7 - Scheibe doppelt
- 8 - andere
- 9 - unbekannt
- 10 - Rücktritt und Felgenbremse

### ***Zweirad zerrissen (ZWRISS)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Zweirad zerrissen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Das Zweirad gilt dann als zerrissen, wenn wesentliche Fahrzeugteile voneinander getrennt werden, z.B. Abriß des gesamten Vorderrades oder Bruch des Rahmens o.ä.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - ja
- 2 - nein
- 9 - unbekannt

***Ladung Gepäckträger (LGEP)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Ladung Gepäckträger

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Es ist angegeben, ob auf dem Gepäckträger Ladung mitgeführt wurde.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - vorhanden
- 2 - nicht vorhanden
- 3 - beschädigt
- 4 - Verlust, Abriss
- 9 - unbekannt

***Ladung Packtasche links (LPACKL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Ladung Packtasche links

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Es ist angegeben, ob in der linken Packtasche Ladung mitgeführt wurde.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - vorhanden
- 2 - nicht vorhanden
- 3 - beschädigt
- 4 - Verlust, Abriss
- 9 - unbekannt

***Ladung Packtasche rechts (LPACKR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Ladung Packtasche rechts

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

## **Codebookexport – GIDAS2010**

Es ist angegeben, ob in der rechten Packtasche Ladung mitgeführt wurde.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - vorhanden
- 2 - nicht vorhanden
- 3 - beschädigt
- 4 - Verlust, Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Ladung Top-Case (LTOPC)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Ladung Top-Case

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

#### **Beschreibung:**

Es ist angegeben, ob im Top-Case Ladung mitgeführt wurde. Das Top-Case ist ein geschlossener Behälter auf dem hinteren Gepäckträger.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - vorhanden
- 2 - nicht vorhanden
- 3 - beschädigt
- 4 - Verlust, Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Ladung Tankrucksack (ZLTANK)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Ladung Tankrucksack

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

#### **Beschreibung:**

Es ist angegeben, ob im Tankrucksack Ladung mitgeführt wurde.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - vorhanden
- 2 - nicht vorhanden
- 3 - beschädigt
- 4 - Verlust, Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Ladung Sitzbank (LSITZ)***

**Rekord:** ZWEIRAD

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Label:** Ladung Sitzbank

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Es ist angegeben, ob auf der Sitzbank Ladung mitgeführt wurde. Hier werden keine Personen berücksichtigt, sondern ausschließlich Gegenstände.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - vorhanden
- 2 - nicht vorhanden
- 3 - beschädigt
- 4 - Verlust, Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Ladung andere (LAND)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Ladung andere

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Es ist angegeben, ob außer an den zuvor aufgeführten Stellen Ladung mitgeführt wurde.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - vorhanden
- 2 - nicht vorhanden
- 3 - beschädigt
- 4 - Verlust, Abriss
- 9 - unbekannt

### ***Lenkerhöhe in cm (LENKH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Lenkerhöhe in cm

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Es wird die Lenkerhöhe nach dem Unfall in cm angegeben. Gemessen wird in Höhe der Handgriffe.

**Definierte Ausprägungen:**

- 999 - unbekannt

***Lenkerbreite in cm (LENKB)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Lenkerbreite in cm

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Es wird die Lenkerbreite nach dem Unfall in cm angegeben.

**Definierte Ausprägungen:**

999 - unbekannt

***Sattelhöhe in cm (SATTH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Sattelhöhe in cm

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Es wird die Sattelhöhe nach dem Unfall in cm angegeben.

**Definierte Ausprägungen:**

999 - unbekannt

***Gesamtlänge in cm (ZLANG)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Gesamtlänge in cm

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Es wird die Gesamtlänge nach dem Unfall in cm angegeben.

**Definierte Ausprägungen:**

999 - unbekannt

***maximale Breite in cm (ZBREIT)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** maximale Breite in cm

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Es wird die maximale Fahrzeugbreite nach dem Unfall in cm angegeben.

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Definierte Ausprägungen:**

999 - unbekannt

### ***Radstand in cm (RADST)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Radstand in cm

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Es wird der Radstand nach dem Unfall in cm angegeben.

### **Definierte Ausprägungen:**

999 - unbekannt

### ***Radstandverkürzung (RVERK)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Radstandverkürzung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Es ist angegeben, ob der Radstand durch den Unfall verkürzt worden ist.

### **Definierte Ausprägungen:**

1 - ja

2 - nein

9 - unbekannt

### ***Verkleidung (AVERKL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Verkleidung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

1 - verändert

2 - nicht verändert

3 - eingetragen

4 - Sonderzubehör

9 - unbekannt

***Zusatzscheinwerfer (AZSCHEIN)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Zusatzscheinwerfer

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - verändert
- 2 - nicht verändert
- 3 - eingetragen
- 4 - Sonderzubehör
- 9 - unbekannt

***Motor (AMOTOR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Motor

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - verändert
- 2 - nicht verändert
- 3 - eingetragen
- 4 - Sonderzubehör
- 9 - unbekannt

***Anbauteile Auspuff (APUFF)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Anbauteile Auspuff

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - verändert
- 2 - nicht verändert



## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 3 - eingetragen
- 4 - Sonderzubehör
- 9 - unbekannt

### ***Anbauteile Tank (ATANK)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Anbauteile Tank

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - verändert
- 2 - nicht verändert
- 3 - eingetragen
- 4 - Sonderzubehör
- 9 - unbekannt

### ***Anbauteile Sitzbank (ASITZ)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Anbauteile Sitzbank

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - verändert
- 2 - nicht verändert
- 3 - eingetragen
- 4 - Sonderzubehör
- 9 - unbekannt

### ***Anbauteile Felgen (AFELGE)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Anbauteile Felgen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - verändert
- 2 - nicht verändert
- 3 - eingetragen
- 4 - Sonderzubehör
- 9 - unbekannt

### ***Anbauteile Reifen (AREIFEN)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Anbauteile Reifen

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - verändert
- 2 - nicht verändert
- 3 - eingetragen
- 4 - Sonderzubehör
- 9 - unbekannt

### ***Anbauteile Federung (AFEDERN)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Anbauteile Federung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - verändert
- 2 - nicht verändert
- 3 - eingetragen
- 4 - Sonderzubehör
- 9 - unbekannt

### ***Anbauteile Lenker (ALENKER)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Anbauteile Lenker

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - verändert
- 2 - nicht verändert
- 3 - eingetragen
- 4 - Sonderzubehör
- 9 - unbekannt

## ***Anbauteile Fußrasten (ARASTE)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Anbauteile Fußrasten

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

### **Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - verändert
- 2 - nicht verändert
- 3 - eingetragen
- 4 - Sonderzubehör
- 9 - unbekannt

## ***Anbauteile andere (ASONST)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Anbauteile andere

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

### **Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - verändert
- 2 - nicht verändert
- 3 - eingetragen
- 4 - Sonderzubehör
- 9 - unbekannt

## ***mitgeführte Teile am Unfallort (TEILE)***

**Rekord:** ZWEIRAD

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Label:** mitgeführte Teile am Unfallort

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Haben sich bei dem Unfall vom Zweirad oder dem Aufsassen mitgeführte Teile gelöst und wurden deshalb an der Unfallstelle herumliegend vorgefunden, so werden diese klarschriftlich im Erhebungsbogen aufgeführt. In diesem Falle wird in der Datenbank eine 1 eingetragen.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - ja
- 2 - nein
- 9 - unbekannt

### ***Sitzbanksprung (SBPR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Sitzbanksprung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Ein Sitzbanksprung liegt dann vor, wenn der Sozius höher sitzt als der Fahrer.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - ja
- 2 - nein
- 9 - unbekannt

### ***Top-Case (TOPC)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Top-Case

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Mit dieser Variablen ist angegeben, ob hinter den Sitzen oder der Sitzbank noch etwas montiert ist, was die Bewegung des Aufsassen beeinflussen kann. Dies kann eine einfache Erhöhung der Sitzbank sein ähnlich dem Sitzbanksprung, eine Rückenlehne oder ein Top-Case (Gepäcktasche hinter der Sitzbank).

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - ja o.n.A.
- 2 - nein
- 3 - Sitzbankerhöhung
- 4 - Rückenlehne
- 5 - Top-Case
- 8 - andere

9 - unbekannt

### ***Tankform (TANKF)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Tankform

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Bei der Formgebung des Tanks wird nach folgenden Kriterien unterschieden:

**Definierte Ausprägungen:**

1 - Tank o.n.A.

2 - kein Tank

3 - Tank separat



4 - Verlängerung Bank eben

5 - Tank höher



8 - andere

9 - unbekannt

### ***Kratzspurlänge in cm (KRATZ)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Kratzspurlänge in cm

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Gültiger Bereich:** 0 - 99999

**Beschreibung:**

Es wird die Entfernung von der ersten sichtbaren Kratzspur bis in die Endlage des Zweirades (Schwerpunkt) in cm angegeben.

**Definierte Ausprägungen:**

99999 - unbekannt

### ***Wurfweite Zweirad in cm (WURFZW)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Wurfweite Zweirad in cm

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99999

**Beschreibung:**

Es wird die Entfernung von der Kollisionsstellung des Zweirades bis in die Endlage des Zweirades (Schwerpunkt) in cm angegeben.

**Definierte Ausprägungen:**

99999 - unbekannt

### ***Anstoß am Zweirad (STOSSZW)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Anstoß am Zweirad

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Es wird die Anstoßstelle am Zweirad nach dem Uhrzeigersystem angegeben.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - Sturz vor Anprall

1 - 1 Uhr

2 - 2 Uhr

3 - 3 Uhr

4 - 4 Uhr

5 - 5 Uhr

6 - 6 Uhr

7 - 7 Uhr

8 - 8 Uhr

9 - 9 Uhr

10 - 10 Uhr

11 - 11 Uhr

12 - 12 Uhr

99 - unbekannt

### **1. Anprallstelle X (ANX1)**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 1. Anprallstelle X

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99999

**Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die erste Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß X wird in cm vom vordersten Punkt des Fahrzeugs in Richtung der Längsachse gemessen. Findet kein Anprall statt, so wird hier 88888 codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

88888 - kein Fahrzeuganprall

99999 - unbekannt

### **1. Anprallstelle Y (ANY1)**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 1. Anprallstelle Y

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** -999 - 9999

**Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die erste Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß Y wird senkrecht zur Fahrzeuglängsachse ausgehend von derselben gemessen. Zur rechten Fahrzeugseite hin ist der ermittelte Wert positiv, zur linken Seite hin negativ. Findet kein Anprall statt, so wird hier 88888 codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

8888 - kein Fahrzeuganprall

9999 - unbekannt

### **1. Anprallstelle Z (ANZ1)**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 1. Anprallstelle Z

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die erste Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß Z gibt die Höhe der

## **Codebookexport – GIDAS2010**

Anprallstelle über dem Erdboden an und wird bei stehendem, unbelastetem Fahrzeug gemessen. Findet kein Anprall statt, so wird hier 888 codiert.

### **Definierte Ausprägungen:**

888 - kein Fahrzeuganprall

999 - unbekannt

## **2. Anprallstelle X (ANX2)**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 2. Anprallstelle X

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99999

### **Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die zweite Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß X wird in cm vom vordersten Punkt des Fahrzeugs in Richtung der Längsachse gemessen. Findet kein zweiter Anprall statt, so wird hier 88888 codiert.

### **Definierte Ausprägungen:**

88888 - kein Fahrzeuganprall

99999 - unbekannt

## **2. Anprallstelle Y (ANY2)**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 2. Anprallstelle Y

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** -999 - 9999

### **Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die zweite Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß Y wird senkrecht zur Fahrzeuglängsachse ausgehend von derselben gemessen. Zur rechten Fahrzeugseite hin ist der ermittelte Wert positiv, zur linken Seite hin negativ. Findet kein zweiter Anprall statt, so wird hier 88888 codiert.

### **Definierte Ausprägungen:**

8888 - kein Fahrzeuganprall

9999 - unbekannt

## **2. Anprallstelle Z (ANZ2)**

**Rekord:** ZWEIRAD



## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Label:** 2. Anprallstelle Z

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die zweite Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß Z gibt die Höhe der Anprallstelle über dem Erdboden an und wird bei stehendem, unbelastetem Fahrzeug gemessen. Findet kein zweiter Anprall statt, so wird hier 888 codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

888 - kein Fahrzeuganprall

999 - unbekannt

### ***3. Anprallstelle X (ANX3)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 3. Anprallstelle X

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99999

**Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die dritte Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß X wird in cm vom vordersten Punkt des Fahrzeugs in Richtung der Längsachse gemessen. Findet kein dritter Anprall statt, so wird hier 88888 codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

88888 - kein Fahrzeuganprall

99999 - unbekannt

### ***3. Anprallstelle Y (ANY3)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 3. Anprallstelle Y

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** -999 - 9999

**Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die dritte Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß Y wird senkrecht zur Fahrzeuglängsachse ausgehend von derselben gemessen. Zur rechten Fahrzeugseite hin ist der ermittelte Wert positiv, zur linken Seite hin negativ. Findet kein dritter Anprall statt, so wird hier 88888 codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

8888 - kein Fahrzeuganprall

9999 - unbekannt

### **3. Anprallstelle Z (ANZ3)**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 3. Anprallstelle Z

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die dritte Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß Z gibt die Höhe der Anprallstelle über dem Erdboden an und wird bei stehendem, unbelastetem Fahrzeug gemessen. Findet kein dritter Anprall statt, so wird hier 888 codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

888 - kein Fahrzeuganprall

999 - unbekannt

### **4. Anprallstelle X (ANX4)**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 4. Anprallstelle X

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99999

**Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die vierte Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß X wird in cm vom vordersten Punkt des Fahrzeugs in Richtung der Längsachse gemessen. Findet kein vierter Anprall statt, so wird hier 88888 codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

88888 - kein Fahrzeuganprall

99999 - unbekannt

### **4. Anprallstelle Y (ANY4)**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 4. Anprallstelle Y

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** -999 - 9999

**Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die vierte Kontaktstelle des

## **Codebookexport – GIDAS2010**

Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß Y wird senkrecht zur Fahrzeuginnenachse ausgehend von derselben gemessen. Zur rechten Fahrzeugseite hin ist der ermittelte Wert positiv, zur linken Seite hin negativ. Findet kein vierter Anprall statt, so wird hier 88888 codiert.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 8888 - kein Fahrzeuganprall
- 9999 - unbekannt

## **4. Anprallstelle Z (ANZ4)**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 4. Anprallstelle Z

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

### **Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die vierte Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß Z gibt die Höhe der Anprallstelle über dem Erdboden an und wird bei stehendem, unbelastetem Fahrzeug gemessen. Findet kein vierter Anprall statt, so wird hier 888 codiert.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 888 - kein Fahrzeuganprall
- 999 - unbekannt

## **5. Anprallstelle X (ANX5)**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 5. Anprallstelle X

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99999

### **Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die fünfte Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß X wird in cm vom vordersten Punkt des Fahrzeugs in Richtung der Längsachse gemessen. Findet kein fünfter Anprall statt, so wird hier 88888 codiert.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 88888 - kein Fahrzeuganprall
- 99999 - unbekannt

## **5. Anprallstelle Y (ANY5)**

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 5. Anprallstelle Y

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** -999 - 9999

**Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die fünfte Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß Y wird senkrecht zur Fahrzeuglängsachse ausgehend von derselben gemessen. Zur rechten Fahrzeugseite hin ist der ermittelte Wert positiv, zur linken Seite hin negativ. Findet kein fünfter Anprall statt, so wird hier 88888 codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

8888 - kein Fahrzeuganprall

9999 - unbekannt

### ***5. Anprallstelle Z (ANZ5)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** 5. Anprallstelle Z

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Angegeben wird die Lage der Anprallstellen am gegnerischen Fahrzeug in der zeitlichen Reihenfolge der Entstehung. Hier wird die fünfte Kontaktstelle des Zweirades am gegnerischen Fahrzeug angegeben. Das Maß Z gibt die Höhe der Anprallstelle über dem Erdboden an und wird bei stehendem, unbelastetem Fahrzeug gemessen. Findet kein fünfter Anprall statt, so wird hier 888 codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

888 - kein Fahrzeuganprall

999 - unbekannt

### ***Verhalten ZW nach Crash (ZWPOST)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Verhalten ZW nach Crash

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Angegeben wird das Verhalten des Zweirades unmittelbar nach der eigentlichen Kollisionsphase bis zum Erreichen der Endlage. Code 1 trifft zu, wenn das Zweirad schon vor der Kollision gestürzt war oder ein isolierter Sturz des Zweirades vorliegt. Unter Taumelbewegung wird beispielsweise ein weiteres Überschlagen während der Rutschphase bezeichnet.

**Definierte Ausprägungen:**

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 1 - Seite beibehalten
- 2 - bleibt aufrecht
- 3 - fällt auf rechte Seite
- 4 - fällt auf linke Seite
- 5 - Taumelbewegung
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

### ***Beifahrer-Fußrastenstellung (BFRAST)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Beifahrer-Fußrastenstellung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Für Zweiräder, die für 2 Aufsassen zugelassen sind, wird angegeben, wie die Stellung der Fußrasten für den Sozius nach dem Unfall vorgefunden wurde. Bei allen anderen Zweirädern gilt der Wert 0.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - keine vorhanden
- 3 - runtergeklappt
- 4 - hochgeklappt
- 9 - unbekannt

### ***Verkleidung (VERKL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Verkleidung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9

**Beschreibung:**

Ist an dem Zweirad eine Verkleidung angebracht, so wird dies hier angegeben. Es ist dabei gleichgültig, ob die Verkleidung serienmäßig vorhanden war oder zusätzlich montiert wurde.

**Definierte Ausprägungen:**

- 1 - vorhanden
- 2 - nicht vorhanden
- 9 - unbekannt

### ***Verkleidung Windschutzscheibe (VER1)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Verkleidung Windschutzscheibe

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - verkratzt
- 4 - deformiert
- 5 - zerbrochen
- 6 - abgerissen
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

### ***Windschutzscheibe Ursache (VER1U)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Windschutzscheibe Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 3 - Aufsasse
- 4 - Unfallpartner
- 5 - Straße
- 6 - Schutzplanke
- 7 - andere Objekte
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

### ***Cockpit-Verkleidung (VER12)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Cockpit-Verkleidung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - beschädigt o.n.A.

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 2 - unbeschädigt
- 3 - verkratzt
- 4 - deformiert
- 5 - zerbrochen
- 6 - abgerissen
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

### ***Cockpit-Verkleidung Ursache (VER12U)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Cockpit-Verkleidung Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 3 - Aufsasse
- 4 - Unfallpartner
- 5 - Straße
- 6 - Schutzplanke
- 7 - andere Objekte
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

### ***Handschutz (VER3)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Handschutz

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - verkratzt
- 4 - deformiert
- 5 - zerbrochen
- 6 - abgerissen
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

***Handschutz Ursache (VER3U)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Handschutz Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 3 - Aufsasse
- 4 - Unfallpartner
- 5 - Straße
- 6 - Schutzplanke
- 7 - andere Objekte
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

***Verkleidung Halbschale (VER1234)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Verkleidung Halbschale

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - verkratzt
- 4 - deformiert
- 5 - zerbrochen
- 6 - abgerissen
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

***Halbschale Ursache (VER1234U)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Halbschale Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9



## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 3 - Aufsasse
- 4 - Unfallpartner
- 5 - Straße
- 6 - Schutzplanke
- 7 - andere Objekte
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

## ***Beinverkleidung (VER5)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Beinverkleidung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

### **Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - verkratzt
- 4 - deformiert
- 5 - zerbrochen
- 6 - abgerissen
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

## ***Beinverkleidung Ursache (VER5U)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Beinverkleidung Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

### **Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 3 - Aufsasse
- 4 - Unfallpartner
- 5 - Straße

## **Codebookexport – GIDAS2010**

- 6 - Schutzplanke
- 7 - andere Objekte
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

### ***Vollverkleidung (VERALL)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Vollverkleidung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 1 - beschädigt o.n.A.
- 2 - unbeschädigt
- 3 - verkratzt
- 4 - deformiert
- 5 - zerbrochen
- 6 - abgerissen
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

### ***Vollverkleidung Ursache (VERALLU)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Vollverkleidung Ursache

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt
- 3 - Aufsasse
- 4 - Unfallpartner
- 5 - Straße
- 6 - Schutzplanke
- 7 - andere Objekte
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

***Radgröße in Zoll (RADGR)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Radgröße in Zoll

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Bei unterschiedlichen Radgrößen das größere Rad codieren!

**Definierte Ausprägungen:**

99 - unbekannt

***Vorderradverdrehung (VVERDREH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Vorderradverdrehung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Angegeben wird, ob das Rad durch Anprall unrund geworden ist (sogenannte Acht).

**Definierte Ausprägungen:**

1 - ja

2 - nein

3 - Anprall von vorn

4 - seitlicher Anprall

9 - unbekannt

***Hinterradverdrehung (HVERDREH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Hinterradverdrehung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Angegeben wird, ob das Rad durch Anprall unrund geworden ist (sogenannte Acht).

**Definierte Ausprägungen:**

1 - ja

2 - nein

3 - Anprall von hinten

4 - seitlicher Anprall

9 - unbekannt

***Radstandverkürzung (cm) (RADVERK)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Radstandverkürzung (cm)

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Es wird die festgestellte Radstandsverkürzung durch den Unfall in cm angegeben.

**Definierte Ausprägungen:**

999 - unbekannt

***Sattelverdrehung (SVERDREH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Sattelverdrehung

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Bei Zweirädern, die mit einem Sattel ausgerüstet sind, der auf einem Rohr befestigt ist (z. B. Fahrrad) kann es bei dem Unfall zu einer Verdrehung kommen. Angegeben wird die Richtung der Verdrehung der Sattelspitze.

**Definierte Ausprägungen:**

1 - ja

2 - nein

3 - Spitze rechts

4 - Spitze links

9 - unbekannt

***Abstand Lenker zu Sattel (LENKSAT)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Abstand Lenker zu Sattel

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Es wird der Abstand zwischen Lenker und Sattel nach dem Unfall in cm angegeben. Gemessen wird dabei von der Mitte des Lenkers bis zur Mitte der Fahrerposition auf dem Sattel.

**Definierte Ausprägungen:**

999 - unbekannt

***Reifenbreite vorn (mot. Zweirad) (ZRBV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifenbreite vorn (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt, Fahrrad

999 - unbekannt

***Höhen-Breitenverh. vorn (mot. Zweirad) (ZRHBV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Höhen-Breitenverh. vorn (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt, Fahrrad

999 - unbekannt

***Bauart Reifen vorn (mot. Zweirad) (ZRAV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Bauart Reifen vorn (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt, Fahrrad

1 - Radialreifen (Kennzeichnung "R", "ZR")

2 - Diagonalreifen (Kennzeichnung "-")

9 - unbekannt

***Felgendurchmesser (in Zoll) vorn (mot. Zweirad) (ZRFDV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Label:** Felgendurchmesser (in Zoll) vorn (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt, Fahrrad

99 - unbekannt

### ***Tragfähigkeit Reifen vorn (mot. Zweirad) (ZRTV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Tragfähigkeit Reifen vorn (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt, Fahrrad

999 - unbekannt

### ***Geschwindigkeitsindex vorn (mot. Zweirad) (ZRGIV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Geschwindigkeitsindex vorn (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** Keine Angabe.

**Beschreibung:**

Besitzt der Reifen keine Angabe über den Geschwindigkeitsindex, so wird 99 für unbekannt codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

Keine.

### ***Reifen vorn Produkt.woche (mot. Zweirad) (ZDOTWV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifen vorn Produkt.woche (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt, Fahrrad
- 99 - unbekannt

### ***Reifen vorn Produkt.jahr (mot. Zweirad) (ZDOTJV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifen vorn Produkt.jahr (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9999

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt, Fahrrad
- 9999 - unbekannt

### ***Reifenbreite hinten (mot. Zweirad) (ZRBH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifenbreite hinten (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt, Fahrrad
- 999 - unbekannt

### ***Höhen-Breitenverh. hinten (mot. Zweirad) (ZRHBH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Höhen-Breitenverh. hinten (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Keine.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt, Fahrrad
- 999 - unbekannt

***Bauart Reifen hinten (mot. Zweirad) (ZRAH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Bauart Reifen hinten (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt, Fahrrad

1 - Radialreifen (Kennzeichnung "R", "ZR")

2 - Diagonalreifen (Kennzeichnung "-")

9 - unbekannt

***Felgendurchmesser in Zoll) hinten (mot. Zweirad) (ZRFDH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Felgendurchmesser in Zoll) hinten (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt, Fahrrad

99 - unbekannt

***Tragfähigkeit Reifen hinten (mot. Zweirad) (ZRTH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Tragfähigkeit Reifen hinten (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt, Fahrrad

999 - unbekannt

***Geschwindigkeitsindex hinten (mot. Zweirad) (ZRGIH)***

**Rekord:** ZWEIRAD



## **Codebookexport – GIDAS2010**

**Label:** Geschwindigkeitsindex hinten (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** Keine Angabe.

**Beschreibung:**

Besitzt der Reifen keine Angabe über den Geschwindigkeitsindex, so wird 99 für unbekannt codiert.

**Definierte Ausprägungen:**

Keine.

### ***Reifen hinten Produkt.woche (mot. Zweirad) (ZDOTWH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifen hinten Produkt.woche (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt, Fahrrad

99 - unbekannt

### ***Reifen hinten Produkt.jahr (mot. Zweirad) (ZDOTJH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifen hinten Produkt.jahr (mot. Zweirad)

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9999

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt, Fahrrad

9999 - unbekannt

### ***Reifengröße vorn - FAHRRAD (FRREIFV)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifengröße vorn - FAHRRAD

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Keine.

## **Codebookexport – GIDAS2010**

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt, kein Fahrrad
- 1 - 10 x 2 / 54-152
- 10 - 12 x 2,5 / 62-203
- 11 - 12 1/2 x 1,75 / 47-203
- 12 - 12 1/2 x 2 1/4 / 62-203
- 19 - 12 Zoll o.n.A.
- 20 - 14 x 1,75 / 47-254
- 21 - 14 x 1 3/8 / 37-298 / 350 x 35A
- 22 - 14 x 1 5/8 / 37-288 / 350A
- 29 - 14 Zoll o.n.A.
- 30 - 16 x 1,75 / 47-305
- 31 - 16 x 2,125 / 57-305
- 32 - 16 x 1 1/4 / 62-305
- 33 - 16 x 1 3/8 / 37-340 / 400A
- 34 - 16 x 1 5/8 / 44-330 / 400A
- 35 - 16 x 2 / 54-305
- 39 - 16 Zoll o.n.A.
- 40 - 17 x 1 1/4 / 32-357
- 49 - 17 Zoll o.n.A.
- 50 - 18 x 1,5 / 40-355
- 51 - 18 x 1,75 / 47-355
- 52 - 18 x 1 1/4 / 37-340 / 450A
- 53 - 18 x 1 3/8 / 37-387
- 54 - 18 x 1 3/8 x 1 1/8 / 37-349
- 59 - 18 Zoll o.n.A.
- 60 - 20 x 1,30 / 35-406
- 61 - 20 x 1,35 / 37-406
- 62 - 20 x 1,50 / 40-406
- 63 - 20 x 1,75 / 47-406
- 64 - 20 x 2,0 / 50-406
- 65 - 20 x 2,1 / 54-406
- 66 - 20 x 2,125 / 57-406
- 67 - 20 x 2,25 / 62-406
- 68 - 20 x 1 1/8 / 28-406
- 69 - 20 x 1 1/4 / 37-390 / 500 x 32A
- 70 - 20 x 1 1/4 x 1 3/4 / 32-406
- 71 - 20 x 1 3/8 / 37-438/440
- 72 - 20 x 1 1/2 / 40-432
- 79 - 20 Zoll o.n.A.
- 80 - 22 x 1,75 / 47-457
- 81 - 22 x 1 1/4 / 28/37-440
- 82 - 22 x 1 3/8 / 37-489/490/501 / 550A
- 83 - 22 x 1 3/8 x 1 1/4 / 37-498
- 89 - 22 Zoll o.n.A.
- 90 - 24 x 1,50 / 37-507
- 91 - 24 x 1,75 / 47-507
- 92 - 24 x 1,90 / 50-507
- 93 - 24 x 2,00 / 50-507
- 94 - 24 x 2,125 / 57-507
- 95 - 24 x 1 1/8 / 28-451

## **Codebookexport – GIDAS2010**

96 -  $24 \times 1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{3}{8}$  / 32-540/541 /  $600 \times 32A$   
97 -  $24 \times 1 \frac{3}{8}$  / 37-540/541 / 600A  
98 -  $24 \times 1 \frac{1}{2}$  / 40-534  
99 -  $24 \times 1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{3}{8}$  / 40-540 /  $600 \times 38A$   
100 - 24 Zoll o.n.A.  
110 -  $26 \times 1$  / 20..23-571  
111 -  $26 \times 1$  / 25-559  
112 -  $26 \times 1,2$   
113 -  $26 \times 1,25 \times 1,75$  / 47-559  
114 -  $26 \times 1,3$  / 35-559  
115 -  $26 \times 1,5$  / 40-559  
116 -  $26 \times 1,6$  / 42/44-559  
117 -  $26 \times 1,75$  / 47-559  
118 -  $26 \times 1,75 \times 1 \frac{1}{2}$  / 47-584 /  $600 \times 45B$   
119 -  $26 \times 1,75 \times 2$  / 47-559  
120 -  $26 \times 1,85$  / 50-559  
121 -  $26 \times 1,85 \times 2,125$  / 54-559  
122 -  $26 \times 1,9$  / 50-559  
123 -  $26 \times 1,95$  / 47/50/54-559  
124 -  $26 \times 2,0$  / 50-559  
125 -  $26 \times 2 \times 1,75$  / 47-571 /  $650 \times 44C$   
126 -  $26 \times 2,1$  / 54-559  
127 -  $26 \times 2,125$  / 57-559  
128 -  $26 \times 2,2$  / 55-559  
129 -  $26 \times 2,3$  / 57-559  
130 -  $26 \times 2,35$  / 60-559  
131 -  $26 \times 2,4$  / 60-559  
132 -  $26 \times 2,5$  / 62-559  
133 -  $26 \times \frac{3}{8}$  / 20-559  
134 -  $26 \times \frac{3}{4}$  / 20-571 /  $650 \times 20C$   
135 -  $26 \times \frac{7}{8}$  / 23-571 /  $650 \times 23C$   
136 -  $26 \times 1 \frac{1}{8}$  / 28-559  
137 -  $26 \times 1 \frac{1}{4}$  / 32-597  
138 -  $26 \times 1 \frac{3}{8}$  / 37-590 /  $650 \times 35A$   
139 -  $26 \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{4}$  / 32-590 /  $650 \times 32A$   
140 -  $26 \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{2}$  / 40-590 /  $650 \times 38A$   
141 -  $26 \times 1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{5}{8}$  / 37-559  
142 -  $26 \times 1 \frac{3}{8} \times 1,75$  / 42-590 /  $650 \times 40A$   
143 -  $26 \times 1 \frac{1}{2}$  / 42-584/40-584 /  $650 \times 38B$  / 650B  
144 -  $26 \times 1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{3}{8}$  / 37-584 /  $650 \times 35B$   
145 -  $26 \times 1 \frac{1}{2} \times 2$  / 54-584  
146 -  $26 \times 1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{5}{8}$  / 44-584 / 650 B Sc.  
147 -  $26 \times 1 \frac{3}{4} \times 2$  / 54-571 /  $650 \times 50C$   
149 - 26 Zoll o.n.A.  
150 -  $27 \times 1$  / 25-630  
151 -  $27 \times 1 \frac{1}{8}$  / 28-622  
152 -  $27 \times 1 \frac{1}{4}$  / 32-630  
153 -  $27 \times 1 \frac{1}{2}$  / 37-609  
159 - 27 Zoll o.n.A.  
160 -  $28 \times 1,5$  / 40-622 /  $700 \times 38C$   
161 -  $28 \times 1,5$  / 40-635 /  $700 \times 38B$

## **Codebookexport – GIDAS2010**

162 - 28 x 1,6 / 42-622 / 700 x 40/42C  
163 - 28 x 1,75 / 47-622 / 700 x 47C  
164 - 28 x 1,9 / 50-559 / 700 x 45/48C  
165 - 28 x 2,1 / 54-622 / 700 x 52C  
166 - 28 x 2,125 / 55-622  
167 - 28 x 2,2 / 55-622  
168 - 28 x 2,35 / 60-622  
169 - 28 x 2,4 / 60-622  
170 - 28 x 3/4 / 20-622 / 700 x 20C  
171 - 28 x 7/8 / 23-622 / 700 x 23C  
172 - 28 x 1 3/8 x 1 5/8 / 35..40-622  
173 - 28 x 1 1/2 / 37/40/42-635  
174 - 28 x 1 1/2 x 1 5/8 / 44-635 / 700 x 42B  
175 - 28 x 1 5/8 / 47-622 / 700 x 45C  
176 - 28 x 1 5/8 x 1 1/8 / 28-622 / 700 x 28C  
177 - 28 x 1 5/8 x 1 1/4 / 32-622 / 700 x 32C  
178 - 28 x 1 5/8 x 1 3/8 / 37-622 / 700 x 35C  
179 - 28 x 1 5/8 x 1 1/2 / 40-622 / 700 x 38C  
180 - 28 x 1,0 / 25-622 / 700 x 25C  
189 - 28 Zoll o.n.A.  
888 - andere  
999 - unbekannt

### ***Reifengröße hinten - FAHRRAD (FRREIFH)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Reifengröße hinten - FAHRRAD

**Gültigkeitszeitraum:** 2009-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 999

**Beschreibung:**

Keine.

#### **Definierte Ausprägungen:**

0 - entfällt, kein Fahrrad  
1 - 10 x 2 / 54-152  
10 - 12 x 2,5 / 62-203  
11 - 12 1/2 x 1,75 / 47-203  
12 - 12 1/2 x 2 1/4 / 62-203  
19 - 12 Zoll o.n.A.  
20 - 14 x 1,75 / 47-254  
21 - 14 x 1 3/8 / 37-298 / 350 x 35A  
22 - 14 x 1 5/8 / 37-288 / 350A  
29 - 14 Zoll o.n.A.  
30 - 16 x 1,75 / 47-305  
31 - 16 x 2,125 / 57-305  
32 - 16 x 1 1/4 / 62-305  
33 - 16 x 1 3/8 / 37-340 / 400A  
34 - 16 x 1 5/8 / 44-330 / 400A  
35 - 16 x 2 / 54-305

## **Codebookexport – GIDAS2010**

39 - 16 Zoll o.n.A.  
40 - 17 x 1 1/4 / 32-357  
49 - 17 Zoll o.n.A.  
50 - 18 x 1,5 / 40-355  
51 - 18 x 1,75 / 47-355  
52 - 18 x 1 1/4 / 37-340 / 450A  
53 - 18 x 1 3/8 / 37-387  
54 - 18 x 1 3/8 x 1 1/8 / 37-349  
59 - 18 Zoll o.n.A.  
60 - 20 x 1,30 / 35-406  
61 - 20 x 1,35 / 37-406  
62 - 20 x 1,50 / 40-406  
63 - 20 x 1,75 / 47-406  
64 - 20 x 2,0 / 50-406  
65 - 20 x 2,1 / 54-406  
66 - 20 x 2,125 / 57-406  
67 - 20 x 2,25 / 62-406  
68 - 20 x 1 1/8 / 28-406  
69 - 20 x 1 1/4 / 37-390 / 500 x 32A  
70 - 20 x 1 1/4 x 1 3/4 / 32-406  
71 - 20 x 1 3/8 / 37-438/440  
72 - 20 x 1 1/2 / 40-432  
79 - 20 Zoll o.n.A.  
80 - 22 x 1,75 / 47-457  
81 - 22 x 1 1/4 / 28/37-440  
82 - 22 x 1 3/8 / 37-489/490/501 / 550A  
83 - 22 x 1 3/8 x 1 1/4 / 37-498  
89 - 22 Zoll o.n.A.  
90 - 24 x 1,50 / 37-507  
91 - 24 x 1,75 / 47-507  
92 - 24 x 1,90 / 50-507  
93 - 24 x 2,00 / 50-507  
94 - 24 x 2,125 / 57-507  
95 - 24 x 1 1/8 / 28-451  
96 - 24 x 1 1/4 x 1 3/8 / 32-540/541 / 600 x 32A  
97 - 24 x 1 3/8 / 37-540/541 / 600A  
98 - 24 x 1 1/2 / 40-534  
99 - 24 x 1 1/2 x 1 3/8 / 40-540 / 600 x 38A  
100 - 24 Zoll o.n.A.  
110 - 26 x 1 / 20..23-571  
111 - 26 x 1 / 25-559  
112 - 26 x 1,2  
113 - 26 x 1,25 x 1,75 / 47-559  
114 - 26 x 1,3 / 35-559  
115 - 26 x 1,5 / 40-559  
116 - 26 x 1,6 / 42/44-559  
117 - 26 x 1,75 / 47-559  
118 - 26 x 1,75 x 1 1/2 / 47-584 / 600 x 45B  
119 - 26 x 1,75 x 2 / 47-559  
120 - 26 x 1,85 / 50-559  
121 - 26 x 1,85 x 2,125 / 54-559

## **Codebookexport – GIDAS2010**

122 - 26 x 1,9 / 50-559  
123 - 26 x 1,95 / 47/50/54-559  
124 - 26 x 2,0 / 50-559  
125 - 26 x 2 x 1,75 / 47-571 / 650 x 44C  
126 - 26 x 2,1 / 54-559  
127 - 26 x 2,125 / 57-559  
128 - 26 x 2,2 / 55-559  
129 - 26 x 2,3 / 57-559  
130 - 26 x 2,35 / 60-559  
131 - 26 x 2,4 / 60-559  
132 - 26 x 2,5 / 62-559  
133 - 26 x 3/8 / 20-559  
134 - 26 x 3/4 / 20-571 / 650 x 20C  
135 - 26 x 7/8 / 23-571 / 650 x 23C  
136 - 26 x 1 1/8 / 28-559  
137 - 26 x 1 1/4 / 32-597  
138 - 26 x 1 3/8 / 37-590 / 650 x 35A  
139 - 26 x 1 3/8 x 1 1/4 / 32-590 / 650 x 32A  
140 - 26 x 1 3/8 x 1 1/2 / 40-590 / 650 x 38A  
141 - 26 x 1 3/8 x 1 5/8 / 37-559  
142 - 26 x 1 3/8 x 1,75 / 42-590 / 650 x 40A  
143 - 26 x 1 1/2 / 42-584/40-584 / 650 x 38B / 650B  
144 - 26 x 1 1/2 x 1 3/8 / 37-584 / 650 x 35B  
145 - 26 x 1 1/2 x 2 / 54-584  
146 - 26 x 1 1/2 x 1 5/8 / 44-584 / 650 B Sc.  
147 - 26 x 1 3/4 x 2 / 54-571 / 650 x 50C  
149 - 26 Zoll o.n.A.  
150 - 27 x 1 / 25-630  
151 - 27 x 1 1/8 / 28-622  
152 - 27 x 1 1/4 / 32-630  
153 - 27 x 1 1/2 / 37-609  
159 - 27 Zoll o.n.A.  
160 - 28 x 1,5 / 40-622 / 700 x 38C  
161 - 28 x 1,5 / 40-635 / 700 x 38B  
162 - 28 x 1,6 / 42-622 / 700 x 40/42C  
163 - 28 x 1,75 / 47-622 / 700 x 47C  
164 - 28 x 1,9 / 50-559/622 / 700 x 48C  
165 - 28 x 2,1 / 54-622 / 700 x 52C  
166 - 28 x 2,125 / 55-622  
167 - 28 x 2,2 / 55-622  
168 - 28 x 2,35 / 60-622  
169 - 28 x 2,4 / 60-622  
170 - 28 x 3/4 / 20-622 / 700 x 20C  
171 - 28 x 7/8 / 23-622 / 700 x 23C  
172 - 28 x 1 3/8 x 1 5/8 / 35..40-622  
173 - 28 x 1 1/2 / 37/40/42-635  
174 - 28 x 1 1/2 x 1 5/8 / 44-635 / 700 x 42B  
175 - 28 x 1 5/8 / 47-622 / 700 x 45C  
176 - 28 x 1 5/8 x 1 1/8 / 28-622 / 700 x 28C  
177 - 28 x 1 5/8 x 1 1/4 / 32-622 / 700 x 32C  
178 - 28 x 1 5/8 x 1 3/8 / 37-622 / 700 x 35C

## **Codebookexport – GIDAS2010**

179 - 28 × 1 5/8 × 1 1/2 / 40-622 / 700 × 38C  
180 - 28 × 1,0 / 25-622 / 700 × 25C  
189 - 28 Zoll o.n.A.  
888 - andere  
999 - unbekannt

### ***Änderungen im Datensatz (ZWEIRAD) (ZWEIRADAEND)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Änderungen im Datensatz (ZWEIRAD)

**Gültigkeitszeitraum:** 2010-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 1

**Beschreibung:**

Keine.

**Definierte Ausprägungen:**

- 0 - keine Änderung seit letztem Abzug
- 1 - Änderung seit letztem Abzug


### ***Licht eingeschaltet (ZLICHT)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Licht eingeschaltet

**Gültigkeitszeitraum:** 2010-01-01

**Gültiger Bereich:** 1 - 9



**Beschreibung:**

Es ist angegeben, ob an dem Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalles das Licht an war. Bei mehrfacher Aktivierung von Lichtquellen ist hier diejenige zu codieren, die die beste Ausleuchtung hat (Fernlicht vor Abblendlicht vor Nebelscheinwerfern vor Tagfahrlicht (gemeint sind hier spezielle Tagfahrleuchten) vor Standlicht). Einen

## **Codebookexport – GIDAS2010**

Unterschied zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht sollte man an der Stellung des Lichtschalters erkennen können. Das Tagfahrlicht muss automatisch funktionieren und sobald das Abblendlicht eingeschaltet ist, werden Tagfahrleuchten zwangsweise abgeschaltet.

D.h.: Lichtschalter an: Abblendlicht, Lichtschalter aus: Tagfahrlicht (wenn ausgerüstet)

### **Definierte Ausprägungen:**

- 1 - Licht eingeschaltet o.n.A.
- 2 - ausgeschaltet / nicht vorhanden
- 3 - Standlicht
- 4 - Tagfahrlicht
- 5 - nur Nebelscheinwerfer
- 6 - Fahrlicht (Abblendlicht)
- 7 - Fernlicht
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

## ***Energiequelle für Fahrrad (FRSTROM)***

**Rekord:** ZWEIRAD

**Label:** Energiequelle für Fahrrad

**Gültigkeitszeitraum:** 2010-01-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 9

### **Beschreibung:**

Für Fahrräder wird die Energiequelle für die Beleuchtung angegeben. Ein Felgendynamo wird von der Felge oder dem Reifen des Fahrrades angetrieben. Zum Betrieb der Beleuchtung wird ein Felgendynamo an das Rad angelegt. Ein Nabendynamo befindet sich in der Nabe des Vorderrades. Zum Betrieb der Beleuchtung wird diese am Scheinwerfer eingeschaltet.

### **Definierte Ausprägungen:**

- 0 - entfällt, kein Fahrrad
- 2 - keine Beleuchtung
- 3 - Felgendynamo



- 4 - Nabendynamo



## **Codebookexport – GIDAS2010**



- 5 - Batterie, Akku
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

## **Fahrzeuginnenraum (INNEN)**

Der Datensatz "Fahrzeuginnenraum" dient der Beschreibung der Schäden im Fahrzeuginnenraum. Dieser Datensatz ist mit Ausnahme von Zweirädern für alle Arten von Fahrzeugen anzulegen, auch wenn der Innenraum nicht beschädigt worden ist.

### ***Fallnummer (FALL)***

**Rekord:** INNEN

**Label:** Fallnummer

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01

**Gültiger Bereich:** 0 - 99999999

**Beschreibung:**

Alle Unfälle eines Jahres werden anhand der chronologischen Reihenfolge durchnummeriert. Anhand der Fallnummer erfolgt die Zuordnung der Datensätze zu einem Unfall. Sie stellt in allen Datensätzen die erste Schlüsselvariable dar. Die Fallnummern der GIDAS-Datenbank setzen sich aus der Region (1 für Dresden, 30 für Hannover), dem Jahr (zweistellig) und einer vierstelligen, durchlaufenden Nummer zusammen (Beispiel: 1020472 steht für den 472. in Dresden aufgenommenen Fall im Jahre 2002).

**Definierte Ausprägungen:**

Keine.

### ***Beteiligtennummer (BETNR)***

**Rekord:** INNEN

**Label:** Beteiligtennummer

**Gültigkeitszeitraum:** 1999-07-01